

Функции



Путеводитель

Линейная направляющая по оси X/Y 2 и линейная направляющая по оси Z 2, которая снижает трение, увеличивает быструю подачу и силу резания.



Головка машины

Усилены поперечные ребра для повышения изгиба и торсионного сопротивления.



Столбец

Коробчатая конструкция большого пролета
Колонна типа А с высокой жесткостью для обеспечения стабильности во время обработки.



Металлический щит

Закрытый телескопический металлический экран блокирует стружку и режущую жидкость и продлевает срок службы направляющей и винтовой.




Система управления

Система управления Mitsubishi/Fanuc/Siemens опционально.



Веретено

Шпиндель с ременным/прямым приводом с системой охлаждения и продувки для обеспечения точности и стабильности шпинделя при работе на высокой скорости.



Шпиндельная бабка

Коробчатая конструкция шпиндельной головки для повышения жесткости резки, повышения эффективности обработки.



Основа

Двухслойное основание коробчатого типа для обеспечения высокой стабильности и жесткости.